УТВЕРЖДАЮ
Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР»
_____ Н.В. Якимова
«__» октября 2019 года

План мероприятий по выполнению предписания № 02/881/1-14 от 13 августа 2019 года отдела надзорной деятельности и профилактики г. Ижевска по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№	Вид нарушения	Срок устранения	Мероприятия	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации (ст.80 ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008 г.)	01.08.2020г.	Подготовить и направить запрос бывшему собственнику и в республиканский архив о предоставлении проектной документации на здание учебного корпуса г. Ижевск	Заместитель директора по ГО и ЧС Шишов А.И.	
2.	Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» не обучен по программе пожарно-технического минимума. (п.3 ППР РФ, п.31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	01.08.2020г.	Организовать обучение ПТМ	Заместитель директора по ГО и ЧС Шишов А.И.	
3.	Распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности(порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума, программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей, график проведения повторного инструктажа, перечень контрольных вопросов для проверки знаний	01.08.2020г.	Разработать нормативные документы регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности	Заместитель директора по ГО и ЧС Шишов А.И.	

	требований ПБ) не разработаны.				
4.	Указатель с нанесенными цифрами до источников водоснабжения на объекте требует восстановления (выцвела краска)	01.08.2020г.	Обновить указатель с нанесенными цифрами до источников водоснабжения	Заместитель директора по ГО и ЧС Шишов А.И.	
5.	Распорядительный документ о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей не разработан.	01.08.2020г.	Подготовить Приказ директора АПОУ УР «РМК МЗ УР»	Заместитель директора по ГО и ЧС Шишов А.И.	
6.	В здании АПОУ УР «РМК МЗ УР» произведены изменения объемно-планировочных решений, без разработки в установленном порядке проектной документации: устроены дополнительные кабинеты в торцевых частях коридоров второго и третьего этажей.	01.08.2020г.	Проработать вопрос по внесению изменений в проектную документацию или сносу перегородок	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	
7.	Ступени лестниц восточного выхода из лестничной клетки и выхода из спортивного зала частично разрушены.	01.08.2020г.	Провести ремонт ступеней лестниц восточного выхода из лестничной клетки и выхода из спортивного зала.	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	
8.	Объект защиты не обеспечен электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.08.2020г.	Организовать приобретение, и подготовить приказы о закреплении ответственных за хранение, зарядку и использование фонарей.	Заместитель директора по ГО и ЧС Шишов А.И.	
9.	Запор не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2020г.	Установить засов на двери эвакуационного выхода из помещения столовой.	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	
10.	Целостность огнезащитного покрытия перекрытий подвального помещения АПОУ УР «РМК МЗ УР» нарушена.	01.08.2020г.	Восстановить огнезащитное покрытие перекрытий в подвальном помещении.	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	
11.	Не обеспечена огнестойкость ограждающих конструкций тамбуров выходов из лестничных клеток (стены частично разрушены, имеются	01.08.2020г.	Заложить отверстия в ограждающих конструкциях тамбуров выходов из лестничных клеток и выполнить их ремонт	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	

	отверстия, сообщаются с подвалом).				
12.	Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников в кабинете начальника планового отдела, кабинете №20, кабинете №38а составляет менее 0,5 м	01.08.2020г.	Выполнить перенос светильников для устранения нарушения	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	
13.	На путях эвакуации из цокольного этажа устроен ливневой сток, препятствующий свободной эвакуации людей.	01.08.2020г.	Заменить на путях эвакуации водоотводной лоток на водоотводную трубу.	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	
14.	Приямки у оконных проемов цокольного этажа здания закрыты поликарбонатом	01.08.2020г.	Демонтировать поликарбонат, закрывающий приямки у оконных проемов цокольного этажа	Заместитель директора по АХР Шишкин А.Н.	

Заместитель директора по ГО и ЧС А.И. Шишов