АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. ПУШИНОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (АПОУ УР «РМК МЗ УР)

СОГЛАСОВАНО
ППО сотрудников
Протокол №9-и
от «05» 06 2020г.

УТВЕРЖДЕНО
Директором АПОУ УР «РМК МЗ УР»
Приказ №84/01-32
от «05» 06 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ В АПОУ УР «РМК МЗ УР»

2020

1. Общие положения

1.1. К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых может возникнуть опасность, не связанная с характером выполняемой работы. При производстве таких работ, кроме обычных мер безопасности, требуется выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждого конкретного вида работ и отдельных операций. Примерный перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, приведен в приложении 1.

1.2. Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте. Примерный перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых оформляется наряд-допуск, приведен в приложении 2.

1.3. Перед началом работ обязательно оформляется наряд-допуск по форме, приведенной в приложении 3.Право выдачи нарядов-допусков предоставляется начальнику структурного подразделения (руководителю работ).

1.4. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ предусмотренных нарядом-допуском, несут лица, выдающие наряд-допуск, а также ответственные руководители работ и ответственные исполнители работ. В случае выполнения таких работ подрядной организацией, руководитель организации-заказчика несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, пара, горячей воды и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

1.5. При организации работы (размещение участков, мест работы, проездов и проходов, вспомогательных помещений и оборудования и др.) определяются опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

1.6. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проезды и проходы к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- ближе 2 м. от не огражденных переходов на высоте 1,8 м. и более;
- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше предельно допустимых уровней.

1.7. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить не огражденные и не защищенные:

- участки территории вблизи строящихся зданий и сооружений;
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми производятся работы по монтажу, демонтажу, ремонту конструкций или технологического оборудования;
- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования, а также их узлов, деталей, рабочих органов;
- зоны, над которыми производятся работы по перемещению грузов грузоподъемными механизмами;
- зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

1.8. До начала работы в опасных зонах следует осуществить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять с учетом мер, предусмотренных нарядом-допуском.

1.9. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78.

1.10. Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности, устанавливаются в проектах производства работ (ППР) или технологических картах (ТК), или же их определяют ответственные за организацию и производство работ на объекте.

1.11. К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица:

- не моложе 18 лет;
- признанные годными к их производству медицинским освидетельствованием;
- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года;
- прошедшие обучение и проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда;
- имеющие удостоверение (допуск) на право производства этих работ;
- получившие целевой инструктаж на рабочем месте по безопасности труда на выполнение работ.

1.12. Работники, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение одного года должны выполнять такие работы под контролем непосредственного руководителя.

1.13. Документ является обязательным для исполнения всеми работниками, задействованными в производственной деятельности, а также работников подрядных и субподрядных организаций при проведении работ на территории и подконтролем работников учреждения.

1.14. Контроль за исполнением возлагается на заместителя директора по АХР.

1.15. Данный документ подлежит пересмотру при изменениях в законодательстве, изменениях в технологии работы, при смене наименования учреждения либо не реже одного раза в 5 (лет).

2. Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство работ повышенной опасности

2.1.Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности на территории учреждения являются:

- лица, которым дано право выдавать наряд-допуск;
- ответственный руководитель работ;
- ответственный производитель работ (наблюдающий);
- допускающий к работе;
- члены бригады;

2.2. Разрешается совмещение обязанностей ответственных лиц в следующем порядке:

- лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;
- ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

2.3. Лицо, выдающее наряд-допуск:

- определяет необходимость и объем работ, время их выполнения;
- определяет условия безопасного выполнения этих работ;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;
- определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (звена) либо работника.

2.4. Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда. Ответственные руководители работ отвечают за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и персонала, включенных в наряд-допуск, а так же за допуск исполнителей на место производства работ.

2.5. Ответственными исполнителями работ могут назначаться бригадиры (звеньевые), мастера, прорабы, прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, пожарной безопасности. Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, определенных в наряде-допуске, обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину. С момента допуска бригады (звена) к работе ответственный исполнитель работ обязан находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за выполнением работниками мер безопасности, в случае необходимости отлучиться - его должен заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены, работы должны быть прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем (руководителем) из опасной зоны.

2.6. При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не менее, чем из двух человек, включая ответственного исполнителя работ. Члены бригады (звена) обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, а также указания ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, полученные при допуске к работе или в процессе работы.

2.7. Персонал организации, руководящий работами с применением крановых установок, экскаваторов, бульдозеров и т.п. в охранной зоне действующей линии электропередачи (электроустановки), обязан иметь не ниже 4 группы по электробезопасности.

3. Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков

3.1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае невыполнения работы в указанное время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

3.2. На каждую бригаду (звено), выполняющую работу повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах, один из которых находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ.

3.3. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из возможности выполнения ответственным руководителем своих обязанностей. При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех не закрытых нарядов-допусков одновременно.

3.4. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск.

3.5. По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дни отдыха, ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному руководителю работ. При возобновлении работ ответственный руководитель, предварительно убедившись, что условия их производства не изменились, возвращает наряд-допуск ответственному исполнителю работ.

3.6. Срок хранения закрытого наряда-допуска 30 дней.

3.7. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности по форме, рекомендованной в приложении 4, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски хранятся у лица, выдающего их. Срок хранения журнала 6 месяцев с момента последней записи.

3.8. Ответственные руководитель и исполнитель работ не имеют права принимать и получать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе, начинать ее, если характер и условия этой работы, меры безопасности не соответствуют правилам и инструкциям или не отражены в наряде-допуске.

4. Порядок допуска и производства работ

4.1.Ответственный руководитель работ перед допуском бригады (звена) к работе обязан:

- проверить в присутствии ответственного исполнителя работ выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, в случае готовности к выполнению работ подписать наряд-допуск и передать его ответственному исполнителю работ;
- проверить по удостоверениям соответствие состава бригады (звена) и квалификации записям в наряде-допуске;
- провести членам бригады (звена) на рабочем месте целевой инструктаж по охране труда.

4.2. Ответственный исполнитель работ обязан:

- проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, обеспечение мер безопасности, определенных нарядом-допуском, наличие у членов бригады (звена) средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента;
- указать каждому члену бригады (звена) его рабочее место, порядок взаимодействия;
- получить при выполнении огневых, пожароопасных и сварочных работ отдельное разрешение (наряд) на их проведение;
- запрещать членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском;
- выводить членов бригады (звена) с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, возобновлять работу при этом после осмотра рабочего места;
- по окончании работ вывести бригаду (звено) с места производства работ. Окончание работ оформить подписями в наряде-допуске и передать его ответственному руководителю работ.

4.3. В случае, когда работы повышенной опасности в зоне действия оборудования и инженерных коммуникаций на территории организации выполняются подрядной организацией, порядок допуска персонала ее устанавливается владельцем объекта (оборудования), о чем делается соответствующая запись в акте-допуске, приведенном в приложении 5.

4.4. При производстве работ сторонними организациями положения данного документа также обязательны к исполнению.

4.5. Независимо от того, какая организация оформляет наряд-допуск, ответственным лицом за подготовку к работам должен быть назначен только руководитель структурного подразделения (руководитель работ).

4.6. Проведение работ без наряда-допуска запрещено. Работы должны быть прекращены, руководитель структурного подразделения должен быть проинформирован в случае несоблюдения требований безопасности, изменений условий проведения работ, возникновении аварийной ситуации.

5. Алгоритм действий при организации и производстве работ повышенной опасности(в скобках указаны ответственные лица)

5.1. Планирование работы (руководитель структурного подразделения), согласование с заинтересованными подразделениями предприятия (руководитель структурного подразделения).

5.2. Оформление первой части наряда-допуска (лицо, выдающее наряд-допуск). Подготовка рабочего места, инструмента, проведение мероприятия в соответствии с указанными в наряде-допуске (ответственный руководитель работ, ответственный производитель работ).

5.3. Проверка рабочего места на соответствие указанным мероприятиям (лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный производитель работ, допускающий к работе).

5.4. Контроль обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и инструментами, соответствующими требованиям безопасности (лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный производитель работ, допускающий к работе).

5.5. Инструктаж членов бригады (ответственный производитель работ).

5.6. Согласование с пожарной службой, иными службами, иными организациями (руководитель структурного подразделения).

5.7. Допуск к работе (допускающий к работе).

5.8. Работа (ответственный производитель работ).

5.9. Завершение работы, уборка рабочего места (ответственный производитель, члены бригады).

5.10. Закрытие наряда-допуска (ответственный производитель работ, лицо, выдающее наряд-допуск).

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее положение утверждается решением ППО сотрудников и вступает в силу со дня его утверждения директором учреждения.

6.2. В данное положение могут вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются решением ППО сотрудников и вводятся в действие приказом директора учреждения.

Разработал:
специалист по ОТ _____ С.М. Федорова

Согласовано:

начальник хозяйственного отдела _____ С.М. Куликов

юрисконсульт _____ О.Г. Кожевникова

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПОВЫШЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Виды работ

1. Верхолазные и работы на высоте.

2. В колодцах, шурфах, траншеях и котлованах глубиной более 2 м.

3.Монтаж, демонтаж зданий, сооружений и их частей, лесов, подмостей, козырьков, опалубки.

4.Монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов, конвейеров, технологического и станочного оборудования, электроустановок и линий электропередачи.

5. Ремонт и наладка гидравлического и пневматического оборудования и инструмента.

6. Проверка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.

7. Хранение, перевалка и транспортировка взрывчатых материалов, газовых баллонов, едких и ядовитых веществ, других опасных грузов.

8.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт трубопроводов и сосудов, находящихся под давлением.

9. Нанесение бетона, растворов, изоляционных и обмуровочных материалов методом набрызга и напыления.

10. Работы с применением ручных электро- и пневмомашин и инструментов.

11. Работы с применением легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных жидкостей и материалов.

12. Работы в электроустановках, находящихся под напряжением.

Приложение 2

Перечень
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ НАРЯД-ДОПУСК

1. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ) инженерных коммуникаций, вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных веществ.

2. Строительно-монтажные работы, выполняемые в закрытых емкостях, колодцах, тоннелях, шурфах, подземных выработках.

4. Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими производственными факторами, в том числе:

4.1. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара);

4.2. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов зданий и сооружений;

4.3. Работа на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей (кроме монтажа ВЛ электропередачи и связи);

4.4. Электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также тары и других емкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ;

4.5. Скалолазные работы;

4.6. Разработка вручную котлованов и траншей глубиной более 2 м;

4.7. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, праймера;

Примечание: Перечень работ должен быть уточнен и дополнен с учетом работы и утвержден ее руководителем.

Приложение 3

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

_____
(Наименование организации)

Утверждено:
должность, Ф.И.О. лица,
выдающего наряд-допуск
от _____ 20___г.

1. Наряд

1. Ответственному исполнителю работ_____
с бригадой в составе _____ человек произвести следующие работы:
_____
(наименование работ, место проведения)

_____
2.Для производства работ необходимы:
материалы_____
инструменты_____
защитные средства_____
3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:_____
(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

_____
4. Особые условия_____
5. Начало работы в __ ч. __ мин._____20__ г.
Окончание работы в__ч.___мин._____20__г.
Режим работы _____
(одно-,двух-,трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается
_____
(Должность, Ф.И.О..)

7. Наряд-допуск выдал _____
(Должность, Ф.И.О., подпись)

8. Наряд-допуск принял:
ответственный руководитель работ_____
(Должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:_____
_____
(ответственное лицо действующей организации (цеха, участка) должность, Ф.И.О., подпись)

2. Допуск

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте
в соответствии инструкциями_____
_____
(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:
ответственный руководитель работ_____
(дата, подпись)

Ответственное лицо колледжа _____

(дата, подпись)

9. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Мера безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены

Разрешаю приступить к работам_____

_____

___

(должность, Ф.И.О., допускающего к работе – представителя действующего предприятия, дата и подпись)

Ответственный руководитель работ_____
(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ_____
(дата, подпись)

13. Работы начаты в _____ ч. ___мин. _____20___г.

Ответственный руководитель работ_____
(дата, подпись)

14.Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в__ ч. __ мин. 20___г.

Ответственный исполнитель работ_____
(дата, подпись)

Ответственное лицо колледжа

_____
(дата, подпись)

Примечание: Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на территории колледжа.

Приложение 4

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Номер наряда-допуска Дата выдачи	Наименование организации, получившей наряд-допуск, характер работ (повышенной опасности)	Сроки выполнения работ по наряду-допуску		Ф.И.О. и подпись лица, выдавшего наряд-допуск	Ф.И.О. и подпись лица, получившего наряд-допуск	Дата закрытия наряда-допуска	Подпись ответственного руководителя работ	Примечание
		Начало	Окончание					

Приложение 5

АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ на территории действующей организации

гор._____ "_____"_____20___г.

_____
(наименование организации, микрорайона)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, _____

_____
(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ, _____
(Ф.И.О., должность)

и представитель организация, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи производства строительно-монтажных работ.

_____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,_____

_____
(Наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем_____
(Наименование работ)

под руководством технического персонала – ответственного представителя генерального подрядчика на следующий срок:
начало _____, окончание _____.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель заказчика _____
(Подпись)

Представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи места производства строительно-монтажных работ

_____
(Подпись)

Представитель генерального подрядчика (подрядчика)

_____
(Подпись)

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить новый акт-допуск.